СОГЛАСОВАНО
Комиссией МБДОУ детского сада № 10 г. Лысково по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов
протокол № 1 от 18.11.2025г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детского сада № 10 г. Лысково
_____ Кашолкина Н.И.
18.11.2025 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 г. Лысково

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 г. Лысково
1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса:
Нижегородская область, г. Лысково, пл. 1 Мая, д. 7А
8(83149)5-80-71, 8(83149)5-02-02
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 **этажа** 792,8 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **4620 кв. м**
1.4. Год постройки здания **1962,** последнего капитального ремонта **1982**
1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта **2026** г., капитального ремонта ___-_____.
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 г. Лысково (МБДОУ детский сад № 10 г. Лысково)
1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения)
606210, Нижегородская область, г. Лысково, пл. 1 Мая, дом 7А
1.6.3. Основание для пользования - **оперативное управление**
1.6.4. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
1.6.5. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование)
Управление образования и молодёжной политики администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
606210, Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. Ленина, 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности - **образование**

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, присмотр и уход за детьми**

2.3. Форма оказания услуг - **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **от 2 месяцев до 8 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **нет**

2.6. Плановая мощность – 100 детей, посещаемость – 82 ребенка, количество обслуживаемых в день - 82, вместимость, пропускная способность - 100 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида - **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобусные маршруты: 1,2, 3,103,104, 112, 113 - остановка «ЛЦРБ»,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **500 метров**

3.2.2. Время движения (пешком) **8 минут**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) - **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) **нет** (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	**ДУ**
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К)	Б

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее - С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее - Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее - У)	А

Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:
А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;
Б - доступны специально выделенные участки и помещения;
ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;
ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У, О, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДЧВ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не в компетенции организации
8	**Все зоны и участки**	Ремонт (капитальный)

Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - 2026-2031 г. г. в рамках финансирования и проведения текущего ремонта согласно плана мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг от 15.11.2025г.

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта - **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) будет проведена после выполнения работ по адаптации.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

акта обследования объекта от "06" ноября 20 25 г. N 1.

Дата составления паспорта "18" ноября 2025 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:
заведующий _____ Кашолкина Н.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель объекта:
заведующий _____ Кашолкина Н.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг:

1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 г.Лысково

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 606210, Нижегородская область, г. Лысково, пл. 1 Мая, д. 7А.

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.4. Форма собственности: государственная

1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодёжной политики администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Нижегородская область, г.Лысково, ул. Ленина , д. 23

1.8. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

1.9. Категория обслуживания населения: от 2 месяцев до 8 лет

1.10. Сведения о размещении объекта:

общая площадь здания – 792,8 кв.м.

площадь земельного участка – 4620 кв.м.

1.11. Год постройки здания - *1962 год,* год последнего капитального ремонта - *1982*

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего -2026,* *капитального* - _____ .

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению:

Сфера деятельности: дошкольное *образование,*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100 человек.

Форма оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 2 месяцев до 8 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов:

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 0;
- инвалиды-колясочники - 0;
- инвалиды по зрению - 0;
- инвалиды по слуху – 0;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 0;
- с нарушениями речи – 0;
- с РАС – 1;
- другие – 1.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей- инвалидов:

- инклюзивное образование – 2;
- на дому – 0

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	Нет
3	сменные кресла- коляски	Нет
4	адаптированные лифты	Нет
5	поручни	Нет
6	пандусы	Нет
7	подъемные платформы (аппарели)	Нет
8	раздвижные двери	Нет
9	доступные входные группы	Да
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	нет

3.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет

4.Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ:

№ п\п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства	Запланированные сроки выполнения
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2031
2	Установка знаков, указателей об объекте	2031
3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	2031
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	2030

1. Период проведения работ: *до 2031 года.*
2.Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*
3.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 06.11.2025г Комиссией, состав которой утвержден приказом от 22.10.2025г. №109 - о «О создании комиссии по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» (акт прилагается).

МБДОУ детский сад № 10 г. Лысково оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детского сада № 10 г. Лысково
_____Кашолкина Н.И.
06 ноября 2025г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (далее – ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Лысковский муниципальный округ 06 ноября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 г. Лысково
1.2. Адрес объекта Нижегородская область, г. Лысково, пл.1 Мая, дом 7А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 792,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4620 кв.м
1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 1982
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2026 г., капитального* нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 г. Лысково (МБДОУ детский сад №10)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 606210, Нижегородская область, г. Лысково, пл. Мая, дом 7А

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: от 1,6 месяцев до 8 лет
2.5. Плановая мощность: 100 человек

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- остановка «ЛЦРБ»,
автобусные маршруты: 1,2, 103,104, 112, 113;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) – от 6 до 8 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п / п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1	**Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН)**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О,К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан ДУ (условно доступным) для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не в компетенции организации
8	**Все зоны и участки**	Ремонт (капитальный)

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения ежегодного плана ремонтных работ, программы капитального ремонта *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) будет проведена после выполнения работ по адаптации.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое.

заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _2 л.
2. Входа (входов) в здание на _1 л.
3. Путей движения в здании на _2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _1 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте _____ на _4 л.

Председатель комиссии:

Заведующий, Н.И. Кашолкина _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Секретарь:

Заместитель заведующего Е.А. Якимова _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены комиссии:

Завхоз Е.А. Прибылова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Рабочий по ремонту и обслуживанию здания , А.А. Мольков _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись

Старшая медицинская сестра, Т.А. Шаповал (по согласованию) _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано 06. 11. 2025 г. (протокол № 1 от 06.11.2025г.) комиссией по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов (приказ от 22.10.2025 г. № 109 - о).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» ноября 2025 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ детский сад №10 г.Лысково
Нижегородская область, г.Лысково пл. 1 Мая д.7А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-2	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте	С,Г,У	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3-4, 8,9	Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения к зданию). Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН Нарушение асфальтового покрытия	К,О,С, Г,У	Установка бордюрных пандусов на игровую площадку. Оборудование средствами информационной поддержки.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	9,10	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Да	-	9,10	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие обустроенной для МГН парковки	К, О, С, Г, У	Обозначить знаком и разметкой место автостоянки и парковки автомобиля (МГН)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения) к зданию. Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	К,О,С, Г,У	Оборудование средствами информационной поддержки.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	-	2	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» ноября 2025 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад №10 г. Лысково

Нижегородская область, г. Лысково пл. 1 Мая д.7А

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	9,10		К, О, С, Г, У	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Есть	-	9,10	-	К, О, С, Г, У	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	10	-	К, О, С, Г, У	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	11	Не обеспечена задержка автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек. Высокий порог. Отсутствует контрастный круг на двери	К, О, С, Г, У	Реконструкция двери.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	11,12	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	К, О, С, Г, У	-	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)	-		-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» ноября 2025 г..

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад №10 г. Лысково

Нижегородская область, г.Лысково пл. 1 Мая д.7А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	7,12	Отсутствие специализированных средств информации	К, О, С, Г, У	Оборудование средствами информации в соответствии с **СП 59.13330.2012 п5.5**	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	13,14	Отсутствие дополнительных поручней. Отсутствие контрастных обозначения начала и конца маршей	К, О, С, Г, У	Монтаж поручней. Установка контрастных обозначений начала и конца маршей в соответствии с **СП 59.13330.2012 п4.1.12**	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К, О, С, Г, У	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	нет	К, О, С, Г, У	-	-
3.5	Дверь	есть	-	7	Ширина менее 90 см., высокие пороги. Отсутствие информирующих обозначений.	К, О, С, Г, У	Демонтаж порогов, расширение дверных проемов, оборудование информирующими обозначениями. **СП 59.13330.2012 п5.5**	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	13,14	Узкие проходы, высокие пороги, узкие дверные проемы. Для категории (К) не достаточно места для маневра. Отсутствие пандуса.	К, О, С, Г, У	Демонтаж порогов, расширение дверных проемов, монтаж поручней. **СП 59.13330.2012 п5.5**	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации, для Категории(К) недостаточно Места для маневра	К, О, С, Г, У	Оборудование специализированными средствами информации. Реконструкция дверных проёмов и входных дверей. Оборудование средствами информации	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	-		Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» ноября 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад №10 г.Лысково

Нижегородская область, г.Лысково пл. Мая д.7А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Для категории(К) недостаточно места для маневра. Отсутствие информирующих обозначений. Отсутствие специальной мебели для МГН	К, О, С, Г, У	Оснащение информирующим обозначениям. Для категории(К) технические решения не возможны	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-		-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие информирующих обозначений, специально выделенных мест	К, О, С, Г, У		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	-		Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» ноября 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
МБДОУ детский сад №10 г. Лысково
Нижегородская область, г.Лысково пл. 1 Мая д.7А

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет		-	-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» ноября 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
МБДОУ детский сад №10 г. Лысково
Нижегородская область, г.Лысково пл. 1 Мая д.7А

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» ноября 2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад №10 г. Лысково
Нижегородская область, г.Лысково пл. Мая д.7А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Узкие дверные проемы, отсутствие поручней, для категории (К) нет места для маневра. Отсутствие обратной связи.	К, О, С, Г, У	Оборудование туалетной комнаты для МГН. Для категории технические решения не возможны **СП 59.13330.2012 п5.3**	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	Не большие габариты комнаты.	К, О, С, Г, У	Технические решения невозможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие оборудованной для МГН туалетной комнаты. Отсутствие информирующих обозначений	К, О, С, Г, У	Оборудование туалетной комнаты для МГН. Оснащение информирующим и обозначениями	Ттекущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	-		Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «106ноября 2025 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ детский сад №10 г. Лысково

Нижегородская область, г.Лысково пл. 1 Мая д.7А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1,15	Визуальные средства информации расположены неверно	К, О, С, Г, У	**СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5** корректно разместить визуальные средства информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-		Отсутствует FM-система	К, О, С, Г, У	**СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5** установить FM-систему	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные мнемосхемы и указатели	К, О, С, Г, У	**СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5** установить мнемосхемы и указатели	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации	К, О, С, Г, У	Оснащение специализированными средствами информации	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-		Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____